



WARNING

Risque de PLUG518
non-fonctionnel sur lot 02275

WTE063F – V1.1 – 05/2017



+33 (0)4 93 19 37 37
+33 (0)4 93 19 37 30 - hot-line@wit.fr
7, avenue Raymond Féraud - CS 31003 - 06205 NICE Cedex 3




wit@wit.fr
www.wit.fr
www.wit-square.fr

DESCRIPTIF

Il a été identifié certains **PLUG518 - PLUG ExtenBUS/1COM RS485** non-fonctionnels sur le lot de fabrication 02275.


Les PLUG non-fonctionnels se caractérisent de deux façons :

1. Le PLUG n'apparaît pas dans la configuration ExtenBUS de l'automate.



Ou :

2. Le PLUG apparaît avec un numéro de série erroné (ex. #####-#####).



PRODUIT(S) CONCERNE(S)

Les PLUG potentiellement concernés sont ceux ayant un numéro de série (WID) ¹ commençant par : **02275-xxxxx** et ayant été livrés **avant le 16 mai 2017**.

¹ Le numéro de série du PLUG est présent sur le PLUG ainsi que dans l'interface de l'automate si le PLUG est reconnu.

SOLUTION

Contactez notre support technique pour procéder à un échange anticipé des PLUG non-fonctionnels.

Nota : si le PLUG est fonctionnel, il peut être utilisé en toute sécurité.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par email à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.