

Fiche nouveautés

V14.3.2

REDY

NTR/020F • V1.0 • 11/2022



www.wit.fr

SOMMAIRE

1	PREREQUIS.....	3
2	CORRECTIONS.....	4
	REDY-PC – Plus de réponse du logiciel.....	4
	Réseau WIFI – « Autorises toutes les adresses Ip » non sauvegardée.....	4
	Ressource Poste de relèvement – Redémarrage indésiré du REDY.....	4
	Ressource Agenda – Lien AdvIndex non rafraichit	4
	Ressource Ventilateur – Lien RunningLS non rafraichit.....	4
	Ressource BACnet – Lien DateExchange non rafraichit.....	4
	Protocole Télé-info client – Ressources enfants non actualisées	4
	Protocole TRSII – La requête Etat ? renvoie NULL	4
	Synapps – Corrections diverses	4
3	A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR.....	5

1 PREREQUIS



Pour un fonctionnement optimal de la version REDY V14.3.2, il est nécessaire de mettre à jour l'OS en version minimale V2.5.0.

Il est important de respecter l'ordre de mise à jour de l'OS et de la version REDY soit :

- 1) Mise à jour de l'OS (ex : V2.5.0 (K7) ou V1.9.1 (K4))
- 2) Mise à jour de la version REDY (ex : 14.3.2)

2 CORRECTIONS

REDY-PC – Plus de réponse du logiciel

Suite à un conflit avec un des ports de communication de WINDOWS (Port COM), REDY-PC pouvait ne pas démarrer (pas de réponse dans le navigateur). (ticket 1867)

Réseau WIFI – « Autorises toutes les adresses Ip » non sauvegardée

La coche « autorise toutes les adresses IP » n'était pas sauvegardée, celle-ci se décochait systématiquement sur redémarrage du REDY. (ticket 2070)

Ressource Poste de relèvement – Redémarrage indésiré du REDY

Dans la ressource Poste de relèvement, lorsque le nombre de pompe à simuler était supérieure au nombre de pompe réel, le REDY redémarrait sur activation du RUN . (ticket 2071)

Ressource Agenda – Lien AdvIndex non rafraichit

Dans la ressource Agenda, le lien **AdvIndex** n'était pas mis à jour sur la ou les ressources connectées. (ticket 2072)

Ressource Ventilateur – Lien RunningLS non rafraichit

Dans la ressource Agenda, le lien **RunningLS** n'était pas mis à jour sur la ou les ressources connectées. (ticket 2074)

Ressource BACnet – Lien DateExchange non rafraichit

Dans la ressource Réseau BACnet client, le lien **DateExchange** n'était pas mis à jour sur la ou les ressources connectées. (ticket 2078)

Protocole Télé-info client – Ressources enfants non actualisées

Les enfants de la ressource Télé-info client connectée sur des compteurs de type Saphir, pouvaient ne pas actualiser leur état. (ticket 2084)

Protocole TRSII – La requête Etat ? renvoie NULL

Lorsque les ressources sont dévalidées au démarrage de l'ULI, le code **Etat** de la ressource n'était pas correctement envoyé en protocole TRSII. (ticket 2085)

Synapps – Corrections diverses

Corrections diverses dans l'application d'imagerie Synapps.

3 A LIRE AVANT D'EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR



Ordre des mises à jour


Les mises à jours sur les ULI RDY doivent impérativement respecter l'ordre suivant :

- 1) Mise à jour de l'OS (.OSPCK si existant)
- 2) Mise à jour de l'application REDY (.K4PCK ou .K7PCK)

En effet, l'application ayant besoin d'éléments se trouvant dans l'OS pour démarrer, l'ULI REDY pourrait ne pas redémarrer correctement si cet ordre n'est pas respecté, dans de rare cas, un retour SAV du REDY pourrait être nécessaire.


1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage et des données ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (PRY ou BRY).
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d'effacer les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en configurant les paramètres de la façon suivante :

Internet Explorer



ATTENTION : Supprimer les « Cookies et données de site Web » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.

Google Chrome



ATTENTION : Supprimer les « Cookies et autres données de site et de plug-in » ou « Données d'application hébergée » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.