

Fiche nouveautés

V10.0.9

REDY – e@sy – e@sy-pilot

NTE/112F • V1.0 • 02/2021



www.wit.fr

SOMMAIRE

1	CORRECTIONS	3
2	A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR	4


1 CORRECTIONS

	REDY	e@sy	e@sy-pilot
Ressources			
Ressource Optimiseur L'optimiseur ne se bloque plus en apprentissage. (Ticket 1622) Les paramètres d'anticipations restent bien à leurs anciennes valeurs suite à un redémarrage de l'UC REDY. (Ticket 1848)	•	•	
Système			
Fuseau horaire Le fuseau horaire ne pouvait pas être sélectionné sur des valeurs négative. (Ticket 1891)		•	•

2 A LIRE AVANT D'EFFETUER UNE MISE-A-JOUR


1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage et des données ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (WK4 ou BR4).
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d'effacer les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en configurant les paramètres de la façon suivante :

Internet Explorer



ATTENTION : Supprimer les « Cookies et données de site Web » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.

Google Chrome



ATTENTION : Supprimer les « Cookies et autres données de site et de plug-in » ou « Données d'application hébergée » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.