

# Fiche nouveautés

V10.2.1

e@sy – e@sy-pilot

NTE/115F • V1.0 • 12/2022



[www.wit.fr](http://www.wit.fr)

## SOMMAIRE

1	CORRECTIONS .....	3
2	A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR .....	4

## 1 CORRECTION

	e@sy	e@sy-pilot
<p><b>Communication avec le WIT Data Center</b></p> <p><b>Communication impossible</b></p> <p>Suite à la mise à jour en V10.2.0, la communication avec le WIT Data Center (90.83.128.58) ne fonctionnait plus.</p>	•	
<p><b>Protocole TRSII</b></p> <p><b>La requête <i>Etat</i> ? renvoie du caractère <i>NULL</i></b></p> <p>Lorsque les ressources sont dévalidées au démarrage de l'ULI, le code <b>Etat</b> de la ressource n'était pas correctement envoyé en protocole TRSII. (ticket 2085)</p>	•	

## 2 A LIRE AVANT D'EFFETUER UNE MISE-A-JOUR


1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage et des données ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (WK4 ou BR4).
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d'effacer les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en configurant les paramètres de la façon suivante :

### Internet Explorer



**ATTENTION** : Supprimer les « Cookies et données de site Web » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.

### Google Chrome



**ATTENTION** : Supprimer les « Cookies et autres données de site et de plug-in » ou « Données d'application hébergée » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à [hot-line@wit.fr](mailto:hot-line@wit.fr) ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.