

Fiche nouveautés

V10.2.3

e@sy – e@sy-pilot

NTE/116F • V1.0 • 09/2023



www.wit.fr

SOMMAIRE

1	NOUVEAUTES.....	3
2	CORRECTION	4
3	A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR	5

1 NOUVEAUTES

	e@sy	e@sy-pilot
<p>Compatibilité avec les nouveaux PLUG9xx</p> <p>PLUG903 – PLUG 4AI PLUG905 – PLUG 7DI PLUG911 – PLUG 2AI/2AO PLUG913 – PLUG 7DO</p> <p>Le remplacement des anciens PLUG5xx par les nouveaux PLUG9xx est automatique, cela ne nécessite pas de modification du paramétrage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	
<p>Inversion des voyants des DI</p> <p>Inversion de l'allumage des voyants</p> <p>La nouvelle gamme de PLUG9xx permet désormais de gérer l'inversion des LED de toutes les DI des PLUG9xx (non compatible avec les PLUG5xx).</p> <p>Le paramètre rendant modifiable le sens des DI est présent dans Configuration / Préférences :</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: right; margin: 0;"><i>Voyants DI (PLUG9xx uniquement)</i></p> <p>Led allumée sur contact fermé <input type="checkbox"/></p> </div> <p>Lorsque la coche est désactivée (par défaut), le fonctionnement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contact fermé = voyant éteint - Contact ouvert = voyant allumé <p>Lorsque la coche est activée, le fonctionnement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contact fermé = voyant allumé - Contact ouvert = voyant éteint 	<ul style="list-style-type: none"> • 	


2 CORRECTION

	e@sy	e@sy-pilot
<p>Export du grapheur</p> <p>Export impossible</p> <p>L'export des graphiques ne fonctionnait plus sur e@sy-pro PC et sur e@sy-pilot.</p> <p>Sur les versions embarquée (e@sy-Pro, e@sy-IO,...), il y a deux cas :</p> <p>1) L'e@sy est connecté à APPRIA (hébergé chez WIT) : le correctif est déjà disponible.</p> <p>2) L'easy est connecté sur un REDY, celui-ci doit être dans une version minimale V14.4.3.</p>	•	•

3 A LIRE AVANT D'EFFETUER UNE MISE-A-JOUR


1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage et des données ainsi qu'un export du fichier de paramétrage.
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d'effacer les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en configurant les paramètres de la façon suivante :

Internet Explorer



ATTENTION : Supprimer les « Cookies et données de site Web » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.

Google Chrome



ATTENTION : Supprimer les « Cookies et autres données de site et de plug-in » ou « Données d'application hébergée » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.