

# Fiche nouveautés

## V10.1.0

REDY – e@sy – e@sy-pilot

NTE/113F • V1.0 • 10/2021



[www.wit.fr](http://www.wit.fr)

## SOMMAIRE

1	CORRECTIONS .....	3
2	A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR .....	4


## 1 CORRECTIONS

	REDY	e@sy	e@sy-pilot
<b>Faute orthographe</b>			
<b>Bloc fonction addition</b> Correction d'une faute d'orthographe dans le bloc fonction addition (en français). (Ticket 1919)	•	•	•
<b>Système</b>			
<b>Lenteur et redémarrage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sur affichage des tableaux de bords, l'ULI pouvait devenir très lente et redémarrer lorsqu'il y avait beaucoup de données. (Ticket 1879)</li> <li>○ Utilisé en tant que serveur, le BACnet pouvait générer une fuite mémoire sur le REDY, à termes cela pouvait provoquer des ralentissements ainsi que des redémarrages indésirés. (Ticket 1951)</li> </ul>	•  •	•	
<b>Ressource</b>			
<b>Tableaux de bords répartition</b> Un choix est désormais possible dans le tableaux de bords multi-énergies pour décider d'afficher les pas en négatif. (Ticket 1922)	•	•	
<b>Sécurité</b>			
<b>Mot de passe de la base SQL</b> Le mot de passe de la base SQL d'e@sy-Pilot est désormais masqué.			•

## 2 A LIRE AVANT D'EFFETUER UNE MISE-A-JOUR


1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage et des données ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (WK4 ou BR4).
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d'effacer les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en configurant les paramètres de la façon suivante :

### Internet Explorer



**ATTENTION** : Supprimer les « Cookies et données de site Web » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.

### Google Chrome



**ATTENTION** : Supprimer les « Cookies et autres données de site et de plug-in » ou « Données d'application hébergée » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à [hot-line@wit.fr](mailto:hot-line@wit.fr) ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.