



## e@sy-pilot Incompatibilité des nouveaux dungles avec les versions antérieures à V4.3.0

## **Descriptif**

Les licences de supervisions sont depuis 1<sup>er</sup> août 2011 livrées avec de nouveaux dungles compatibles avec les systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits.

La version 4.3.0 d'e@sy-pilot prend en charge ses nouveaux dungles ; et reste compatible avec les précédents.



Les nouveaux dungles ne sont pas compatibles avec les versions antérieures à la v4.3.0 d'e@sy-pilot qui affiche un mode « **DEMO** ».





## Produit(s) concerné(s)

Les dungles reçus après le 1<sup>er</sup> août 2011 et les versions d'e@sy-pilot antérieures à V4.3.0.

## Solution(s)

Pour tout dungle reçu à une date ultérieure au 1<sup>er</sup> août 2011, il est donc indispensable d'utiliser une version 4.3.0 ou ultérieure d'e@sy-pilot.

- → Télécharger e@sy-pilot v4.3.0
- → Télécharger e@sy-pilot v4.3.0 (Service)



Home II - 138. Avenue Léon Bérenger 06706 - Saint Laurent du Var Cedex Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30

Site: www.wit.fr