

# Fiche nouveautés

## V10.2.0

REDY – e@sy – e@sy-pilot

NTE/114F • V1.0 • 08/2022



[www.wit.fr](http://www.wit.fr)

## SOMMAIRE

1	AMELIORATIONS .....	3
2	CORRECTIONS .....	4
3	A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR .....	5

## 1 AMELIORATIONS

	REDY	e@sy	e@sy-pilot
<b>WIT Data-Center</b>			
<b>Compatibilité</b> Il est désormais possible de connecter les ULI e@sy et REDY en 10.2.0 à la plateforme digitale WIT Data-Center.	•	•	
<b>Applications Graphique et Agenda</b>			
<b>Accès</b> L'accès aux applications Graphique et Agendas est désormais possible par le réseau interne avec les navigateurs Chrome et Edge.	•	•	•
<b>Application Agenda</b>			
<b>Bouton Ajout de consigne</b> Ajout d'un bouton permettant de créer une consigne, cela facilite la création de consigne via un appareil tactile.	•	•	•
<b>Sécurité</b>			
<b>Ports Telnet et SSH</b> Fermeture par défaut des ports Telnet et SSH.	•		


## 2 CORRECTIONS

	REDY	e@sy	e@sy-pilot
<b>Application Agenda</b>			
<b>Affichage des numéros de semaine</b> L'affichage des numéros de semaine est désormais correct. (Ticket 1974)	•	•	•
<b>Modification en profil exploitant/invité</b> Depuis le menu Etat ou depuis les synoptiques, le bouton d'accès à l'Agenda n'était pas disponible. (Ticket 1979)	•	•	•
<b>Mode manuel</b> L'agenda n'apparaissait pas dans la filtre manuel du menu état. (Ticket 2031)	•	•	•
<b>Protocole</b>			
<b>WOP</b> Suite à un PushAll, la reconstruction des ressources enfants du site WOP pouvaient être mélangées. (Ticket 2040)	•	•	•
<b>Ressource</b>			
<b>Compteur/Décompteur</b> La duplication d'une ressource compteur/décompteur génèrait une suppression du lien d'entrée. (Ticket 2035)	•	•	•

### 3 A LIRE AVANT D'EFFETUER UNE MISE-A-JOUR


1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage et des données ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (WK4 ou BR4).
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d'effacer les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en configurant les paramètres de la façon suivante :

#### Internet Explorer



**ATTENTION** : Supprimer les « Cookies et données de site Web » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.

#### Google Chrome



**ATTENTION** : Supprimer les « Cookies et autres données de site et de plug-in » ou « Données d'application hébergée » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à [hot-line@wit.fr](mailto:hot-line@wit.fr) ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.