

Fiche nouveautés

V2.7.0

WINDY

SOMMAIRE

1 PREREQUIS.....3

2 CORRECTIONS.....4

Mise à jour des SmartSensor du lot 02758-00000 4

3 A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR.....5

1 PREREQUIS



Il est nécessaire d'utiliser la version minimale 2.3.0 du WINDY-PC Tool pour programmer depuis le mode off-line d'une version WINDY 2.7.0.



Il est nécessaire d'utiliser la version minimale 14.4.3 de l'ULI REDY pour fonctionner avec une version WINDY 2.7.0.



Pour plus d'informations sur l'utilisation du WINDY, se référer à la documentation **Manuel d'utilisation WINDY** sur www.wit.fr, espace Téléchargement.

2 CORRECTIONS

Mise à jour des SmartSensor du lot 02758-00000

Dans certains cas, la mise à jour des SmartSensor (SENSOR001, SNESOR002 et SENSOR003) du lot 02758-00000 pouvait échouer. (ticket 2211)

3 A LIRE AVANT D'EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR

1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (.WK8).
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système.



Pour plus d'informations sur la mise à jour d'un WINDY, se référer à la documentation **Manuel d'utilisation WINDY** sur www.wit.fr.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.